

**КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРИАКСИАЛЬНЫЕ
КСТ2**

Инструкция по эксплуатации

ГФКП.467100.074 ИЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2011 г.




Рисунок 2 – Структурная схема подключения коробки соединительной КСТ2-3К

Ивл. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ивл. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.074 ИЭ

Лист

4

Розетка СРТ-75-427Ф
ЦСНК.430421.009 ТУ

3 шт.




Рисунок 3 – Габаритный чертеж коробки соединительной КСТ2-1

Розетка СРТ-75-427Ф
ЦСНК.430421.009 ТУ

2 шт.




Рисунок 4 - Габаритный чертеж коробки соединительной КСТ2-1К

Ивл. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ивл. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.074 ИЭ

Лист

6




Рисунок 5 - Габаритный чертеж коробки соединительной КСТ2-2

Ивв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ивв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.074 ИЭ

Лист

7




Рисунок 6 - Габаритный чертеж коробки соединительной КСТ2-2К

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.074 ИЭ




Рисунок 7 – Габаритный чертеж коробки соединительной КСТ2-3




Рисунок 8 - Габаритный чертеж коробки соединительной КСТ2-3К

Ивв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Ивв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ГФКП.467100.074 ИЭ

Лист

9




Рисунок 9 – Габаритный чертеж коробки соединительной КСТ2-4

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.074 ИЭ

Лист

10




Рисунок 10 – Габаритный чертеж коробки соединительной КСТ2-4К

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГФКП.467100.074 ИЭ

3 Указания по эксплуатации

Допускается эксплуатация изделия при воздействии внешних факторов, приведенных в таблице 1 и в технических условиях ГФКП.467100.074ТУ.

Таблица 1

Внешний воздействующий фактор	Характеристика	Значение воздействующего фактора
1 Повышенная температура среды	Предельная, °С	+85
	Рабочая кратковременная, °С	+70
	Рабочая, °С	+55
2 Пониженная температура среды	Предельная, °С	минус 65
	Рабочая, °С	минус 60
3 Механический удар одиночного действия	Пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g)	150 (15)
	Длительность действия ударного ускорения, мс	15
4 Линейное ускорение	Значение по каждой из трех осей, м/сек ² (g)	100 (10)
	Время воздействия, мин	1
5 Атмосферное пониженное давление	Предельное, кПа (мм рт. ст.)	670 (5)
6 Повышенная влажность без конденсации влаги	Влажность предельная, %	98
	Температура среды, °С.	35

Установку, монтаж на месте эксплуатации и техническое использование изделия производить по следующим правилам:

- 1) Если коробка соединительная КСТ2 является конечной на магистральной шине, в ней должен быть установлен согласующий резистор 75 Ом (определяется при заказе).
- 2) Рекомендованный тип кабеля - КВСФ-75
- 3) Требуемый тип ответной части разъема СРТ-75-425Ф.
- 4) При подключении к одной коробке соединительной одного, двух или более абонентов суммарная длина их шлейфов не должна превышать 6 м. Длина шлейфа измеряется от выводов изолирующего трансформатора абонента до середины коробки соединительной.
- 5) Рекомендованное расстояние между коробками соединительными по кабелю магистральной шины должно быть более 1 м.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГФКП.467100.074 ИЭ	Лист
						12

